

JREGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI

Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 404

Oggetto: Ditta SIEMENS HEALTHCARE SRL - Affidamento riparazione urgente dell'apparecchiatura Siemens - Intensificatore di brillantezza - Arcadis - cod. int. 4672 - sn/22494 in dotazione all'U.O. di Ortopedia del P.O. Garibaldi Centro.

SETTORE TECNICO

Bilancio 2017

Autorizzazione

conto economico 20002000060

Reg. to al n.

Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.

Per l'Ufficio Riscontro.....

Il Responsabile del Settore

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Visto:

Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore Tecnico e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget

Li

L'addetto alla verifica della compatibilità economica

Lista di liquidazione n°

Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario
(Dott. *Giulio Roccella*)

Settore Tecnico

Il Responsabile dell'Istruttoria
(Dott. *Nicola Venturolo*)

Il Responsabile del Procedimento
Il Dirigente Responsabile del Settore
(Ing. *Salvatore Vitale*)

Seduta del giorno **29 MAG. 2017**

*Nei locali della sede legale dell'Azienda
Piazza S. Maria di Gesù, 5 Catania*

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giorgio Giulio Santonocito

Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 205/serv.1/S.G. del 24 giugno 2014, giusta art. 33, comma 2, L. R. n° 5 del 14 aprile 2009.

Con la presenza del:

Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Annino

e del

Direttore Sanitario
Dott.ssa Anna Rita Mattaliano

Con l'assistenza, quale Segretario

Sig. Salvatore Ledda

ha adottato la seguente deliberazione

Premesso che l'apparecchiatura Siemens Intensificatore di brillanza - Arcadis - cod. int. 4672 - sn/22494 in dotazione alla U.O. Ortopedia del P.O. Garibaldi Centro, nel tempo, ha subito diversi danneggiamenti che ne hanno fortemente pregiudicato la funzionalità e, pertanto, ai fini di garantire gli standard qualitativi di assistenza sanitaria all'utenza, è emersa la necessità di provvedere alla riparazione straordinaria della stessa, in quanto resa inefficiente dalla corrosione originatasi per effetto di evidenti infiltrazioni di liquidi biologici;

Preso atto che i deterioramenti riscontrati non rientrano tra le fattispecie connesse con la specificità dell'attività sanitaria svolta e sono causati da azioni riconducibili ad inosservanza delle prescrizioni dettate nel manuale d'uso, per cui esulano dalla copertura dei rischi previsti nel C.S.A., che regola i rapporti contrattuali tra questa Azienda ed il gestore del SIC limitatamente al servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature biomedicali;

Valutata l'urgenza di ripristinare la funzionalità dell'apparecchiatura di cui trattasi, onde scongiurare ripercussioni negative sulle attività istituzionali dell'U.O. di Ortopedia del P.O. Garibaldi Centro, è stata invitata la Direzione Tecnica del SIC a relazionare sullo stato dell'arte dell'apparecchiatura e a produrre preventivo di spesa nell'ottica della gestione della riparazione come prestazione extra-contrattuale;

Preso atto della relazione prot. CAOG 098 del 06/04/2017, trasmessa dalla Direzione Tecnica del SIC e controfirmata dal responsabile dell'U.O. richiedente la riparazione, che si allega al presente atto per farne parte integrante, corredata del preventivo di spesa quantificato in € 29.041,38 oltre IVA, redatto dalla Casa Madre Siemens previo sopralluogo effettuato da propri tecnici specializzati e allegato alla predetta nota CAOG 098 del 06/04/2017, che veniva assunta al Settore Tecnico prot. 976 del 07/04/2017;

Stante l'esigenza di verificare la congruità del sopra citato preventivo, è stata interpellata, per le vie brevi, la ditta Siemens Healthcare S.r.l., in quanto costruttore dell'apparecchiatura di che trattasi, a formulare offerta economica;

Vista l'offerta economica n. 200449965 del 11/05/2017 di € 27.853,00 oltre IVA, prodotta dalla ditta Siemens Healthcare S.p.A. assunta da questa Azienda al prot. n. 6714 del 12/05/2017, ritenuta congrua in relazione alle ore lavorative da spendere, ai ricambi da utilizzare e alle maestranze specializzate da impiegare;

Preso atto che il valore presunto dell'intervento, giusta valutazione del Responsabile del Settore Tecnico, rientra nel limite di importo previsto dall'art.7 del regolamento approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 1814/2013;

Preso atto che l'intervento di riparazione rientra tra le categorie per le quali possono essere attivate le procedure di cui al regolamento approvato con deliberazione del Direttore Generale n.1814/2013;

Ravvisata la necessità di procedere urgentemente alla riparazione finalizzata alla eliminazione delle cause che determinano la inoperatività dell'intensificatore di brillanza in dotazione all'U.O. di Ortopedia del P.O. Garibaldi Centro;

Visto il DURC online prot. INAIL_6467790 con validità fino al 20/06/2017;

Ritenuto, pertanto, potersi dare mandato alla Casa Costruttrice Siemens S.p.A. per effettuare la riparazione urgente dell'intensificatore di brillanza in dotazione alla U.O. di Ortopedia del P.O. Garibaldi Centro, ai fini di non compromettere l'attività sanitaria di assistenza all'utenza;

Ritenuto, altresì, doversi autorizzare la spesa complessiva di € 33.980,66 IVA inclusa, a favore della ditta Siemens S.p.A. con sede in Via Alberto e Mario Pirelli 10 in Milano, autorizzazione 108, addebitandosi conto economico 20002000060 del bilancio 2017;

Su proposta del Responsabile del Settore Tecnico che, con la firma in calce al presente atto, ne attesta la piena legittimità, nonché la correttezza formale e sostanziale;

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa che, qui di seguito, si intendono ripetuti e trascritti integralmente:


- **Prendere atto** della improcrastinabilità dell'intervento e procedere urgentemente alla riparazione dell'Intensificatore di brillantezza Siemens, Arcadis - cod. int. 4672 - sn/22494, in dotazione alla U.O. di Ortopedia del P.O. Garibaldi Centro.
- **Autorizzare** la spesa complessiva di € 33.980,66 IVA inclusa, in favore della ditta Siemens Healthcare S.p.A. con sede in Via Alberto e Mario Pirelli 10 in Milano.
- **Liquidare e pagare** alla ditta Siemens Healthcare S.p.A., con separato atto, l'importo di € 33.980,66 IVA inclusa a presentazione di regolare fattura corredata da rapporto di intervento con apposta dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatto in contraddittorio con il Responsabile dell'U.O. interessata e del SIC di cui si avvale questa Azienda.
- **Trarre** la spesa di € 33.980,66 IVA compresa dall'autorizzazione 108, conto economico 20002000060 del bilancio 2017, assunta con il presente atto.
- **Munire** il presente atto della clausola di immediata esecuzione, avuto riguardo dell'urgenza di ripristinare la corretta funzionalità dell'apparecchiatura di cui trattasi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO


(Ing. Salvatore Vitale)



IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Anna Rita Mattalano)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giovanni Annino)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)



IL SEGRETARIO

Sig. Salvatore Ledda



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno

..... e ritirata il giorno

L'addetto alla pubblicazione

.....

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal al - ai sensi dell'art.65 L.R. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 L.R. n.30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania.....

Il Direttore Amministrativo

.....

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il Prot. n.

Notificata al Collegio Sindacale il Prot. n.

La presente deliberazione è esecutiva:

- ☐ immediatamente
- ☐ perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- ☐ a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
 - a. nota di approvazione prot. n. del.....
 - b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



**Elettronica
Bio Medicale**

*dall. V. tel. 095
di riconditi di
differenza e qualità
con DS - (LUNEDI)
Servizi di Ingegneria Clinica*

Spett.le Azienda Ospedaliera "Garibaldi"

**C.A.: U.O.C. Settore Tecnico
Ing. S. Vitale
Fax 4600**

**Nr. Prot.: CAOG 098
Catania li, 06/04/2017**

Oggetto: Riscontro intervento Intensificatore di Brillanza – Siemens – Arcadis - cod int 4672 – sn 22494 in dotazione al U.O. Ortopedia del P.O. Garibaldi Centro.

In riferimento all'apparecchiatura citata in oggetto, a seguito di una richiesta di riparazione da parte del reparto, i Ns. Tecnici, constatato l'entità del guasto, hanno richiesto il supporto della casa madre, La stessa con RT allegato ci ha riferito che i diversi guasti rilevati sono riconducibili all'uso improprio dell'apparecchiatura, nello specifico:

- l'apparecchiatura presenta diversi urti e solchi sulla griglia anti diffusione, questo è la causa della scadente qualità immagine riscontrata (foto n. 7, 8, 9);
- la griglia anti diffusione è stata pulita con sostanze non idonee, che hanno determinato la scoloritura delle superfici e l'infiltrazione dei liquidi pregiudicando il corretto funzionamento (foto n 3)
- i monitor risultano essere danneggiati con evidenti segni di rigatura da corpi non ben identificati e prodotti solventi per la pulizia non idonei (foto n. 4, 6).
- Infine sono state riscontrate evidenti infiltrazioni di liquidi biologici (tracce ematiche), segno di un non appropriato trattamento di disinfezione dell'apparecchiatura, nonché di un adeguata protezione dell'apparecchiatura durante l'utilizzo, come previsto dal manuale d'uso (foto n. 2, 5).

Dallo storico degli interventi si evince inoltre che negli ultimi 2 anni sono stati sostituiti ben tre workstation per la non corretta procedura di spegnimento dell'apparecchiatura. Di cui la scrivente si è fatto carico.

Imp. 2015/00069 del 09/01/2015

Imp. 2015/03802 del 07/12/2015

Imp. 2016/03203 del 22/11/2016

REGIONE SICILIANA A.R.N.A.S. "GARIBALDI" CATANIA SETTORE TECNICO	
07 APR. 2017	
Prot. N°	916
ARRIVO	

EBM Elettronica Bio Medicale Srl

Sede centrale e legale: Via F. Bettini, 13 - 06034 Foligno (PG), Italia

Tel. +39 0742 32661 - Fax +39 0742 326632 - info@ebm.it - www.ebm.it - Cap.Soc. € 1.862.500 i.v.

C.C.I.A.A. Perugia n. 116429 - Partita IVA, C.F. e Registro Imprese PG n. 00527500540

Società soggetta alla direzione e al coordinamento di TBS Group S.p.A

Altre sedi: Campania: Via Petrarca, 3 - 81020 Capodrise (CE) - tel. 0823 834979 - Friuli Venezia Giulia: AREA Science Park.

Padriano, 99 - 34149 Trieste (TS) - tel. 040 92291 - Lombardia: Via Tonno, 30 - 20063 Cernusco S/N (MI) - tel. 02 92628211

Sicilia: Via Pulica, 19 - 95025 Aci S. Antonio (CT) - tel. 095 800130 - Toscana: Via Aretina, 167M - 50136 Firenze (FI) - tel. 055 5351809 -

Via Donat Cattin, 83 - 52100 Arezzo (AR) - tel. 0575 354940 - Veneto: Via Zamenhof, 200 - 36100 Vicenza (VI) - tel. 0444 914700



**Elettronica
Bio Medicale**

Al reparto più volte è stato infatti raccomandato di attenersi alla procedura di shout-down del sistema per non arrecare problemi software e hardware come previsto dal manuale d'uso.

Il costo dell'intervento da preventivo ricevuto dalla ditta Siemens di cui si allega una copia è di 29.041,38 € oltre IVA.

Considerando però che il tipo di guasto non è riconducibile all'ordinaria manutenzione, i costi della riparazione e della rimessa in funzione a nostro avviso sarebbero da rendicontare come intervento extra non incluso nel vigente contratto di manutenzione.


Come infatti si può evincere nel RT firmato dal responsabile del reparto i guasti non sono derivanti da manovre di emergenza o cause accidentali, ma evidenziano l'uso improprio dell'apparecchiatura in oggetto.







Si allegano foto che evidenziano le parti che risultano essere danneggiate.

Rimanendo a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti, la scrivente richiede autorizzazione alla riparazione. L'occasione infine è gradita per inviare

Cordiali Saluti

**S.I.C. A.O. Garibaldi
Elettronica Bio Medicale S.r.l.
Responsabile di Commessa
Ing. Walter Gruttadauria**





AZIENDA OSPEDALIERA GARIBALDI - CATANIA

Rapporto di Manutenzione Correttiva

N°29931/MC

IMPEGNATIVA

201 /

N° Rich. _____ Data Rich. _____ Ora _____ Richiedente RESUCCIA
 TECNICO CAVALARO INIZIO LAVORO _____ FINE LAVORO _____ ORE LAVORO _____ ORE VIAGGIO _____
 Data 01/3/17 Ora 11.30 Data 1/3/17 Ora 15.00

IDENTIFICAZIONE APPARECCHIATURA

Struttura GARIBALDI CATANIA U.O. / Servizio _____ Centro di Costo _____
 Descrizione Stanza ORTOPEDIA SALA OPERATORIA Cod. Stanza _____
 N° inventario 4662 Classe / Tipo I.B. Costruttore SIMONS Modello ORBIT 3D Matricola _____

DESCRIZIONE INTERVENTO

CON RE SIMONS 80410151924P0002 EFFETUATA RICERCA SULLA QUALITÀ
 IMAGINE. SI RISPONDE GRIGIA ANTIDIFFUSIONE CON DIVERSE ANMACCATURE
 SULLA CIRCOLAZIONE. TALE DANNEGGIAMENTO È DOVUTO A COLLISIONE CON CORPI
 CONFUSIONE. ISTRUZIONI NON SONO DOCUMENTATE MANOVRE IN SOSTEGNO CHE SOSTITUISCE
 TALI ACCADIMENTI. MOLTA È STATA UTILIZZATA SOSTEGNO NON IDONEO CHE
 HA DETERMINATO ALTERAZIONI DELLA SUPERFICIE GRIGIA E LA COMPARSA DI
 MACCHIE E INFILTRAZIONI DI LIQUIDI. SI RISPONDE MOLTA INCONCORSO CON
 GLI SCHERMI DANNEGGIATI DA ORRACCO UTILIZZO DI SOLVENTI PER LA PULIZIA
 E ASPIRAZIONE CON DANNEGGIAMENTO IRREVERSIBILE DELLA PULIZIA
 PRODOTTA.

TIPO INTERVENTO

☒ ORDINARIO
☐ DITTA SPECIALISTICA

ESITO INTERVENTO

☐ CONCLUSO ☐ RITIRO IN LABORATORIO
☒ SOSPESO ☐ ALTRO _____
☐ MANCANZA MATER.

ULTERIORE INTERVENTO
 impegnativa collegata n° _____

Verifica Sicurezza Elettrica
☐ SI ☐ NO

Stato Apparecchio: ☐ Completamente Funzionante ☐ Parzialmente Funzionante ☐ Fermo Macchina

MATERIALI IMPIEGATI

Provenienza A carico Cod./Ordine Cod.Mater. Descrizione Q.tà

Si dichiara che il lavoro sopra descritto è stato eseguito a regola d'arte, con idonea strumentazione
 e con l'impiego dei materiali specificati, da personale autorizzato dalle seguenti ditte consorziate:

FIRMA DEL TECNICO

TIMBRO e FIRMA DEL RESP. U.O. SERVIZIO
 (per accettazione)

U.O.C. di ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
 Presidio Ospedaliero Garibaldi CT
 Direttore Prof. G. Resuccia


NOME IN STAMPATELLO LEGGIBILE
 DEL FIRMATARIO

RESUCCIA



Elettronica
 Bio Medica a company of
 TBS Group

CONMED



Numero Verde: 800064504
 Numero Fax: 095809649
 Numero Reperibilità notturna e festiva: 3316572409
 Numero telefono Lab. - Nesima: 0957595848
 Numero fax Lab. - Nesima: 0957595254

SIEMENS

Spettabile A.R.N.A.S. GARIBALDI PIAZZA SANTA MARIA DI GESU' 5 95123 CATANIA CT Intervento presso P. O GARIBALDI P ZZA S MARIA DI GESU' 7 95123 CATANIA CT	Healthcare	
	Rapporto di intervento: 8041013495610021	
	Chiamata 804101349561	MS Medical Service
	Rif. Cliente Ordine: EBM	Data 09/12/2015
Oggetto chiamata: ERRORE SETUP DEFAULT		

Apparecchio:	1019185875	Tipo	ARCADIS Orbic Gen2	
Nr. Serie	22494	Nr. Inventario		Tech.Id.nr.



Attività				Prestazione / Materiale		
Data Inizio	Data Fine	Cd	Tot. Ore	Descrizione Codice / Listino	Utiliz.	Reso
10.02.2016 11:30	10.02.2016 18:00	803	05.30	Configuration		
		805		Part or assembly replacement		
		806		System Tested		
		821		Software reload / reboot		
				5507517 SLICK-PAC	1	
				5507525 OPTIPIT 400g	1	
				5644518 copertura, lato pi	1	
				9796699 SUPPORTO	2	
				10252055 Halter-Ext. foot s	1	
				10392936 SP CO6/C07/C08 M46	1	1
				10304291 Battery package UP	1	

Consuntivo Valori

Ore Viaggio 02.0 Ore Lav. 05.30 Totale Ore 7.30 KM

Descrizione lavoro:

Eseguita la sostituzione del computer dell'Arcadis Orbic 3D Gen2. | Effettuato download del software e configurazione dell'impianto. | Eseguito lavoro come da ns. preventivo. | Si riscontrano non funzionante il freno di stazionamento dell'arco e la funzione 3D dell'Arcadis Orbic. Si riscontrano inoltre degli artefatti sull'immagine visualizzata sul monitor, riconducibile ad un probabile problema sulla griglia antidiffusione. | Sull'impianto sono presenti evidenti sostanze ematiche in special modo sul perimetro dell'arco a "C" che ne limitano l'eventuale ulteriore diagnosi. La piastrina di connessione della "Lan" verrà installata nel breve tempo, e comunque quando casa madre ci fornirà questo particolare tipo di ricambio. | N.B. Sono stati rimossi gli hard disks dal computer guasto e gli stessi sono stati consegnati al sig. Alba Francesco.

Firma del tecnico CAVALLARO GIUSEPPE 	Lavoro Non Finito ☒	Firma del Cliente Cavallaro M. 
	Confermo il tempo di lavoro e/o d'attesa indicato	
	Lavoro Finito ☐	
	Il lavoro sopra descritto è stato di mia piena soddisfazione e l'apparecchio mi è stato consegnato in piena efficienza	

06/04 2017 13:52 FAX 095474022
ARCADIS Orbic Gen2 AZIENDA OSP. DI RILIEVO NAZIONALE E ...

Oggetto: R: ARCADIS Orbic Gen2 AZIENDA OSP. DI RILIEVO NAZIONALE E P.O. GARIBALDI-NESIMA - 804101519249
Mittente: "Di Nicola, Elena" <elena.di_nicola.ext@siemens-healthineers.com>
Data: 20/03/2017 14:58
A: "clara.longo@ebm.it" <clara.longo@ebm.it>
CC: "csoffer.it@siemens.com" <csoffer.it@siemens.com>

Buongiorno,
Il preventivo è in elaborazione, ci scusiamo per i tempi di attesa.
Lo riceverete nel più breve tempo possibile.

With best regards,

Elena Di Nicola
Tel.: +39 02.2436.2489
Fax: +39 02.2436.3431

External service provider at Siemens AG
Viale Piero e Alberto Pirelli 10
mailto:elena.di_nicola.ext@siemens.com

Da: EBM-Clara Longo [<mailto:clara.longo@ebm.it>]
Inviato: giovedì 16 marzo 2017 16:34
A: Di Nicola, Elena (ext) (HC WEA ITA SV CS OP CCC)
Cc: Siemens Healthineers IT CCC SUD
Oggetto: Re: ARCADIS Orbic Gen2 AZIENDA OSP. DI RILIEVO NAZIONALE E P.O. GARIBALDI-NESIMA - 804101519249

Salve,

la presente per comunicare che a tutt'oggi non abbiamo ricevuto alcun preventivo da parte Vostra.

Saluti,
Clara Longo

Il 06/03/2017 09:54, Di Nicola, Elena ha scritto:

Buongiorno,
in merito alla chiamata in oggetto, relativa ad apparecchiatura ARCADIS Orbic Gen2 sita presso AZIENDA OSP. DI RILIEVO NAZIONALE E P.O. GARIBALDI-NESIMA, riceverete un preventivo di spesa.
Saluti

With best regards,

Elena Di Nicola
Tel.: +39 02.2436.2489
Fax: +39 02.2436.3431

External service provider at Siemens AG
Viale Piero e Alberto Pirelli 10
mailto:elena.di_nicola.ext@siemens.com

Clara Longo
Direzione Servizi Tecnici Centrali
Support Center Sud



Elettrotecnica Bio Medica Srl
Viale Bettini, 13 - 06034 Foligno (PG)
Filiale Sicilia
Via Pulica, 19, 19A - Fraz. S.M La Stella - 95025 Aci S. Antonio (CT)
Telefono 095/800130 - Fax 095/809649
e-mail: clara.longo@ebm.it

Al sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ed a uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola le fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione.

:: ARCADIS Orbic Gen2 AZIENDA OSP. DI RILIEVO NAZIONALE E...

Oggetto: Re: ARCADIS Orbic Gen2 AZIENDA OSP. DI RILIEVO NAZIONALE E P.O. GARIBALDI-NESIMA - 804101519249
Mittente: EBM-Clara Longo <clara.longo@ebm.it>
Data: 16/03/2017 16:34
A: "Di Nicola, Elena" <elena.di_nicola.ext@siemens-healthineers.com>
CC: "cccsud.it.team@siemens-healthineers.com" <cccsud.it.team@siemens-healthineers.com>

Salve,

la presente per comunicare che a tutt'oggi non abbiamo ricevuto alcun preventivo da parte Vostra.

Saluti,
Clara Longo

Il 06/03/2017 09:54, Di Nicola, Elena ha scritto:

Buongiorno,
in merito alla chiamata in oggetto, relativa ad apparecchiatura ARCADIS Orbic Gen2 sita presso AZIENDA OSP. DI RILIEVO NAZIONALE E P.O. GARIBALDI-NESIMA, riceverete un preventivo di spesa.
Saluti

With best regards,

Elena Di Nicola
Tel.: +39 02.2436.2489
Fax: +39 02.2436.3431

External service provider at Siemens AG
Viale Piero e Alberto Pirelli 10
mailto:elena.di_nicola.ext@siemens.com

Clara Longo
Direzione Servizi Tecnici Centrali
Support Center Sud



Elettrotecnica Bio Medica Srl
Viale Bettini, 13 - 06034 Foligno (PG)
Filiale Sicilia
Via Pulica, 19, 19A - Fraz. S.M La Stella - 95025 Aci S. Antonio (CT)
Telefono 095/800130 - Fax 095/809649
e-mail: clara.longo@ebm.it

Al sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ed a uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione.

SIEMENS

Nome : SILVIA ANDENA
Funzione : HC Business Services
Telefono: 02 24363553
Fax : +39 (02) 243-64016
E-mail : Silvia.Andena@siemens.com

Siemens Healthcare S.r.L., V.le Piero e Alberto Pirelli, 10-20126 Milano

Spettabile
ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL
c.a. Sig.Michele FARINELLA
VIA FRANCESCO BETTINI 13
06034 FOLIGNO PG

E-mail:michele.farinella@ebm.it

Vostro riferimento :
PROT. N° 2017/0006056 del : 24.02.2017

Intervento presso
P. O GARIBALDI
P ZZA S MARIA DI GESU' 7
95123 CATANIA CT

Data emissione offerta: 17.03.2017

Oggetto : Preventivo di spesa per intervento tecnico su Vostra apparecchiatura
Descrizione : ARCADIS Orbic Gen2
Equipment: 1019185875
Matricola tecnica :

Chiamata : 804101519249

Ns. Offerta Nr. 200437058

Siemens Healthcare S.r.L.

V.le Piero e Alberto Pirelli, 10 Telefono +39 02.243.1
20126 Milano-Italia Fax. +39 02 2436 3696
C.P. 17154 - I-20170 Milano www.siemens.it
Società a Unico Socio soggetta alla Direzione e Coordinamento di Siemens AG

SIEMENS

Cliente: ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL

Offerta: 200437058
Data: 17.03.2017**DESCRIZIONE LAVORO**

Sostituzione della griglia antiodiffusione, dei monitor e di alcune parti meccaniche dell'impianto.
Ripristino funzionamento. Prove.

Pos	Descrizione	Quantità	Importo (EUR)
1	Sopralluogo	4,50	850,50
	SOPRALLUOGO TECNICO PER DIAGNOSI		
	Prezzo unitario : 189,00 EUR/H		
	Totale Sopralluogo :		850,50
Pos	Descrizione	Quantità	Importo (EUR)
2	Materiale	1,00	263,14
	Grid		
	Sconto a voi concesso		
	Totale posizione	20 %	- 52,63
			210,51
3	MONITOR	2,00	6.490,40
	Prezzo unitario : 3.245,20 EUR/PZ		
	Sconto a voi concesso		
	Totale posizione	20 %	- 1.298,08
			5.192,32
4	griglia	1,00	7.032,95
	Sconto a voi concesso		
	Totale posizione	20 %	- 1.406,59
			5.626,36
5	localizer	1,00	8.492,15
	Sconto a voi concesso		
	Totale posizione	20 %	- 1.698,43
			6.793,72
6	GRID	2,00	8.707,46
	Prezzo unitario : 4.353,73 EUR/PZ		
	Sconto a voi concesso		
	Totale posizione	20 %	- 1.741,49
	Totale Materiale :		6.965,97
			24.788,88
Pos	Descrizione	Quantità	Importo (EUR)
7	Manodopera	18,00	3.402,00
	ADDEBITO ORE LAVORO / VIAGGIO		
	Prezzo unitario : 189,00 EUR/H		
	Totale Manodopera :		3.402,00

SIEMENS

Cliente: ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL

Offerta: 200437058
Data: 17.03.2017Totale complessivo per materiale e prestazioni:29.041,38IMPORTO I.V.A.:6.389,10Totale (I.V.A. inclusa):35.430,48

SIEMENS

Cliente: ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL

Offerta: 200437058
Data: 17.03.2017**NOTA BENE:**

In caso di mancata accettazione del presente preventivo si procederà, in ogni caso, alla fatturazione dell'importo del sopralluogo (se effettuato) entro 15 giorni dalla scadenza dell'offerta o dell'eventuale proroga.

Qualora durante la riparazione, si rendesse necessario sostituire ulteriori parti di ricambio, le stesse Vi verranno addebitate a parte, previo Vs. benestare, unitamente alle spese di manodopera/viaggio.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA

RESA: franco destino
IMBALLO: compreso

MONTAGGIO: compreso in caso di contratto di manutenzione in essere.

MATERIALE pos.3: Contro reso di Idem fuori uso
MATERIALE pos.2-4-5-6: Non è previsto il reso materiale.

CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI.

Il cliente si impegna a rispettare tutte le disposizioni di legge concernenti l'esportazione e/p la riesportazione dei prodotti (e/o servizi) Siemens, tenendo sollevata ed indenne la medesima da qualsiasi pretesa sua e di terzi, come pure da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dalla esportazione e/o riesportazione dei sopradetti prodotti (e/o servizi) che venga effettuata dal cliente in carenza delle eventuali prescritte autorizzazioni.

PAGAMENTO: R.B. a 120gg d.f.f.m.

INTERESSI DI MORA.

Sui pagamenti ritardati verranno conteggiati, di pieno diritto e senza alcuna messa in mora, gli interessi così come previsto dal D.L.vo 231/2002, senza che per questo il committente possa ritenersi in facoltà di differire i pagamenti.

SICUREZZA

Al sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni è indispensabile che il Committente fornisca dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i tecnici inviati dalla nostra Società presso l'utilizzatore e sulle misure di prevenzione ed emergenza dallo stesso adottate. Quanto sopra con esclusiva responsabilità del Committente. Il personale tecnico, appositamente istruito in termini di sicurezza, potrà astenersi dall'effettuare l'intervento dietro contestazione di specifici rischi o qualora riscontri assenza di misure di prevenzione o di emergenza.

L'esecuzione del contratto è subordinata all'applicazione delle leggi vigenti ed applicabili.

GARANZIA: il periodo di garanzia per il solo materiale è di 180 giorni decorrenti dall'avvenuta riparazione.

I.V.A.: Tutti i prezzi esposti sono al netto di I.V.A., come per legge a carico del committente.

VALIDITA' DELLA PRESENTE OFFERTA: 30 giorni dalla data della sua compilazione, salvo proroga scritta.

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di poter adempiere compiutamente agli obblighi stabiliti dall' art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 s.m.l, in caso di ordine Vi chiediamo sin d'ora di comunicarci il CIG relativo all'appalto in oggetto nonché il Codice Unico di Progetto (CUP), laddove obbligatorio ai sensi dell'Art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Siemens Healthcare S.r.L.

SIEMENS

Cliente: ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL


Offerta: 200437058
Data: 17.03.2017

Nel caso di un Vostro gradito ordine Vi preghiamo di indirizzarlo a:

Siemens Healthcare S.r.L.
Reparto M4MK
Viale Piero e Alberto Pirelli, 10 - 20126 Milano
Fax 02 - 243.63630
E-mail CSOFFER.IT@SIEMENS.COM

Ci è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

Siemens Healthcare S.r.L.



Siemens Healthcare S.r.L.